

# Déséquilibrage d'un tractopelle

Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres !

Equipement de travail	Tractopelle
Danger	Renversement du tractopelle
Lésion	-



## Document

[https://sipp.communedehabay.be/lib/exe/fetch.php?media=accidents\\_incidents:2011-08-25-incident tractopelle.pdf](https://sipp.communedehabay.be/lib/exe/fetch.php?media=accidents_incidents:2011-08-25-incident tractopelle.pdf)

## Que s'est-il passé ?



Le tractopelle effectuait une marche arrière sur une zone où du gravier était à répandre.

Sa roue arrière est arrivée sur la dalle de béton du surpresseur. La dalle a cédé.

## Quelles ont été les conséquences ?



Aucune victime n'a été à déplorer.

## Analyse de l'accident





- La dalle de béton n'était pas prévue pour supporter une telle charge alors que la dalle se trouvait à un endroit où des véhicules en tout genre stationnent.
- La dalle était masquée par le gravier et aucune signalisation n'était mise en place pour délimiter le périmètre.

## Mesures proposées / prises



### Dans l'immédiat

- Déplacement du tractopelle...
- Placement de barrières Nadar

## ANNEXES

### Documents

### Réglementation

### Bibliographie

### Sources

- [1](#)

From:

<https://www.bet.didierlanotte.be/> - CoPreCom



Permanent link:

[https://www.bet.didierlanotte.be/accidents\\_incidents/incident\\_tractopelle](https://www.bet.didierlanotte.be/accidents_incidents/incident_tractopelle)

Last update: **03/08/2020 20:35**